

1) TODA O MANTENIMENTO DO PISO E DO FORRO (TUBAÇÃO E BARROTE) FOI TOTALMENTE REFEITO QUANDO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO COMEÇOU ENTRE OS ANOS DE 1973-1984, SENDO QUE APENAS ALGUMAS REGIÃO DO BARRAMENTO DO PISO FORAM PRESERVADAS.


2) FOI REALIZADA PROSPECÇÃO EM TODAS AS PAREDES DA EDIFICAÇÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, UMA VEZ QUE ESTA POSSUI UM CONSTANTE DE VISTADO, MAO PERMITINDO UMA INVESTIGAÇÃO MAIS PROFUNDA.

3) FORMAS EXECUTADAS PROJETOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INUNDACÃO, PROTEÇÃO ELÉTRICA E INSONORIZANTE, E NECESSARIA AMPLA A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PASSAGIÃO, BEM COMO MISTOLOGICO E MUSEOGRÁFICO.

4) OS RELATOS COLHIDOS DA EQUIPE DO MUSEU PARA EXECUÇÃO DESEU TRABALHO AJUDARAM NA COMPLETARÇÃO E EMBAUTIMENTAÇÃO DE TODAS ENFIMNAS CONSTRUTIVAS ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MANTENIMENTO IN LOCO, EM JANUEIRO DE 2008.

(C1)	ADMINISTRAÇÃO	(C5)	SALA DE EXPOSIÇÃO - ARMAS E MÚNI- CÍPIOS
(C2)	CORREDOR	(C6)	FOFÃO/COPA
(C3)	SALA DE EXPOSIÇÃO - MÁQUINAS DE DITADO E CARTIERS ESCOLARES	(C7)	1.5. - MASCULINO
(C4)	SALA DE EXPOSIÇÃO - OBJETOS DE FOLCLORE E JOGOS DE FOLIA	(C8)	1.5. - FEMININO

NESTE COMODO (CS), O TABUADO DE FORRO FOI ASSENTANDO DIRETAMENTE SOBRE OS CAIBROS DO ENGRANDIMENTO, VIDE ESTRUTURA DA COBERTURA E CORTES DA EDIFICACAO

[illegible]