

ANEXO III
IN nº 03/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PRELIMINAR

Município: Triunfo/RS

Tipo de obra: () construção (x) reforma/adaptação/ampliação

Tipo de Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada:

Abrigo Municipal

Endereço da Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada: Rua Fernando Ehlers, 513 – Centro – Triunfo/RS

FOTO 1: Foto externa com vista geral do terreno sobre o qual será realizada a construção ou do imóvel que será reformado/adaptado/ampliado.

Foto




Latitude: -29.940463
Longitude: -51.720698
Elevação: 20.25±3.00 m
Precisão: 3.54 m
Tempo: 11-09-2025 11:24:50

NoteCam @ iOS



Legenda: Vistas das fachadas externas.

FOTO 2/3/4: Foto(s) interna(s) do(s) ambiente(s) que receberão a intervenção da obra (para o caso de reforma/adaptação e ampliação)¹



¹ Incluir tantas quantas fotografias forem necessárias para identificar os espaços internos que sofrerão intervenção da obra.




Latitude: -29.940685
Longitude: -51.721042
Elevação: 13.47±4.12 m
Precisão: 10.59 m
Tempo: 11-09-2025 11:26:29

NoteCam @ iOS



Latitude: -29.940667
Longitude: -51.720991
Elevação: 15.75±3.00 m
Precisão: 3.54 m
Tempo: 11-09-2025 11:26:06

NoteCam @ iOS



Legenda: Vistas dos ambientes internos



Documento assinado digitalmente
ARTHUR FLORES PAIM
Data: 11/09/2025 11:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>